

<別紙>通学路合同点検後の対策の進捗状況(伊佐市)【平成27年2月現在】

平出水小

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	緊急合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定)										対策の確認完了		
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校による対策			警察による対策		道路管理者による対策						
		路線名	箇所名			①通学路の変更	②ボランティアの立ち番	③その他の対策	④交通取締りの強化等	⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等							
平出水小	1	市道 平出水中央線	平出水小学校下カーブミラー	交通量が比較的多いが、カーブミラー自体が劣化しており使用に適さない。	市	通学路の変更	2/23	立哨指導強化	△	2/23	その他の対策	2/23	交通取締りの強化等	2/23	道路改善、防護柵、標識、路面標示等	2/23	
	2	市道 平出水線	平出水平原前の坂	交通量が多いにもかかわらず、路側帯や中央線の白線が消えている。また、ふたのない側溝がある。	市										H27年度 白線を引く	△	
	3	市道 上松淵辺線	伊佐市大口淵辺	カーブで見通しが悪い。	市	通学路の確認	△						パトロールの強化	△	H27年度 道路標示追加 減速マーク ミラー設置	△	
	4	県道 湯出大口線	平出水線との交差点部分	交通量が比較的多いが、横断歩道がない。	県			立哨指導強化	△								
	5	県道 湯出大口線	淵辺三叉路	カーブで見通しが悪い。	県			パトロールの強化	△				パトロールの強化	△			