



通学路であるが、温泉への車の出入りが多く児童の横断に危険である
 <<対策メニュー>>
 横断歩道の設置




側溝に蓋がなく歩行に危険である
 <<対策メニュー>>
 外側線及び蓋の設置



車の交通量が多く児童の横断に危険である
 <<対策メニュー>>
 安全標識板の設置



カーブで見通しが悪く運転手が児童に気づきにくい
 <<対策メニュー>>
 草木等の除草伐採



歩道がなく下るときカーブでミラーが見にくい
 <<対策メニュー>>
 歩道の改良(50m)



出口付近の視界が悪く危険である
 <<対策メニュー>>
 樹木等の剪定伐採を行う

