＜別紙＞通学路合同点検後の対策の進捗状況（伊佐市）【平成27年2月現在】　　本城小

学校名	危険・要注意箇所				道路管理者	緊急合同点検での検討結果（○…実施済み、△…予定）												対策の確認完了
	危険箇所番号	危険箇所		道路状況		学校による対策								警察による対策		道路管理者による対策		
		路線名	箇所名			①通学路の変更	2/26		②ボランティアの立ち番	2/26		③その他の対策	2/26	④交通取締りの強化	2/26	⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等	2/26	
本城小	1	南浦築地線４２５号線	本城保育園先の橋	交通量が多いにもかかわらず，歩道がなくなり段差も大きく見通しが悪い。	県				ボランティアの方による付き添い	△		青パトによる付き添い指導	△			年次計画で対応 道路改良工事を実施中	△	
	2	本城永池線	スカラー前の歩道	冬場，雪が降るなど道路が凍った時に滑りやすくなる。	市				塩化カルシュウムをまく	△		立哨指導時に注意を促す 保護者への啓発	△			降雪時 融解剤を歩道までまく	△	
	3	本城永池線	岩坪の通学路	車道外側線の線が消えかかっており見えにくい。	市							学校危険箇所マップに掲載	○			年次計画で対応 通学路を優先的	△	
	4	本城荒田原線	青木元～重久商店	カーブが急で坂を下りるところは，側溝にふたがなく雪や凍っているときに滑って危ない。車道外側線がない。	市							学校危険箇所マップに掲載	○			H27年度 白線を引く ふたについては検討	△	
	5	黄金ロード	青木元の交差点	見通しが悪く，車のスピードも出ていて横断が危険。	市							学校危険箇所マップに掲載	○	パトロールの強化 交通取締りの強化	△	H27年度 道路標示追加 減速マーク	△	
	6	荒田西太良線	荒田の用水路	用水路に柵がない。	市							学校危険箇所マップに掲載	○			年次計画で対応 通学路を優先的にガードレールを設置	△	
	7	川南栗野線	川南の交差点付近	交差点近くの用水路に柵がない。車道外側線が狭い。	市							学校危険箇所マップに掲載	○	登校時の立哨	△	年次計画で対応 通学路を優先的にガードレールを設置	△	