


道幅が狭く歩行者が危険である

《対策メニュー》
路面表示(徐行)



児童歩行用の白線が消えている

《対策メニュー》
外側線を入れる




右折及び左折時に児童に気づきにくい

《対策メニュー》
区画線の検討



徳永商店側からの進入時、左右が見えない

《対策メニュー》
路側帯のカラー舗装化



中央線及び歩道がなく見通しが悪い

《対策メニュー》
竹林の伐採

