

菱刈川北

交通量が多いが歩道と車道の区別がなく危険
《対策メニュー》
ポストコーンの設置



交通量が多いが歩道がなく危険
《対策メニュー》
減速マーク等の設置



湯之尾小

用水路に蓋がなく転落の危険性がある。
《対策メニュー》
転落防止柵の設置

