＜別紙＞通学路合同点検後の対策の進捗状況（伊佐市）【平成27年2月現在】　　曽木小

学校名	危険・要注意箇所				道路管理者	緊急合同点検での検討結果（○…実施済み、△…予定）												対策の確認完了
	危険箇所番号	危険箇所		道路状況		学校による対策									警察による対策			道路管理者による対策			
		路線名	箇所名			①通学路の変更	2/27		②ボランティアの立ち番	2/27		③その他の対策	2/27		④交通取締りの強化	2/27		⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等	2/27		
曽木小	1	国道２６７号線	学校前交差点	学校前にもかかわらず速度超過の自動車を多く見かける。	県				学校長の毎日の立哨	○		児童への指導の徹底	○		速度取締 パトロール強化 立哨	△					
	2	国道２６７号線	古川医院前	坂道の頂上で見通しが悪い箇所に横断歩道がある。	県	通学路の確認・指導	○								速度取締 パトロール強化	△					
	3	市道 諏訪山城線	諏訪公民館前	通勤のために抜け道として使用する自動車が多い。速度も上がっている。	市										速度規制検討	△		H27年度 道路表示追加 減速マーク	△		
	4	曽木の滝 下荒田線	影島橋付近	農耕車が季節によって路肩に止まっていることが多い。不審者が見られたことがある。	市										パトロール強化	△					
	5	農道	黄金ロード交差点	一時停止のみで，信号機なし。横断歩道も薄くなっている。	市										横断歩道引き直し検討 信号機設置検討	△					
	6	国道２６７号線	門前バス停用水路入口	暗渠に入っていく水路があるため，ガードレール等の囲いをしてほしい。	市													平成27年度 柵設置予定 （トラロープによる応急処置済）	△		
	7	市道 片平本堂線	紅洋保育園入り口	横断歩道がないが，子どもたちの行き来は多い。	市							保育園と連携して保護者に周知	△		パトロール強化 立哨 横断歩道の検討	△					