



土瀬戸橋の勾配で車から児童の姿が確認できない  
 <<対策メニュー>>  
 路面表示の設置



大型車の通行が多いが道幅が狭く歩道の白線がない  
 <<対策メニュー>>  
 路面表示の設置



交差点の形状がわるい  
 (交差点が広く車が速度を落とさず進入してくる)  
 <<対策メニュー>>  
 交差点改良



大型車の通行が多いが道幅が狭く歩道の白線がない  
 <<対策メニュー>>  
 交差点改良




高野

針持小

高場