

<別紙> 合同点検実施箇所状況について【令和6年11月現在】

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	緊急合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定)							対策の確認完了			
	危険箇所番号 ※優先順	危険箇所			道路状況	学校による対策			警察による対策		道路管理者による対策				
		路線名	箇所名			①通学路の変更	②ボランティアの立ち番	③その他の対策	④交通取締りの強化	⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等					
南永小	1	市道	南永小前永池集落内	スピードを出す車両があり、見通しが悪い。	市				随時安全指導	○		○	○	○	済
南永小	2		南永小学校校門前の木	校門前の高木。電線に当たる木は伐採済。その他の木の伐採を希望。	市				随時安全指導	○					
田中小	1		田中小裏山付近	道が細く、カーブが多い。	市				随時安全指導	○			除草、点検を随時行う。		△
田中小	2		高松住宅前交差点	見通しが悪い。	市				随時安全指導	○			今後、調査し、横断歩道の設置を検討	△	
田中小	3		重留西団地方面道路	ガードレールがなく、側溝がある。	市				随時安全指導	○					
田中小	4		重留西団地出入口	一旦停止をしない車両が多く、危険。	市				随時安全指導	○			一時停止線補修		○
田中小	5		みつだストアー前交差点	一旦停止をしない車両が多く、危険。	市				随時安全指導	○			取締の強化「一旦停止」線の引き直しを上申	○	
田中小	6	国道268号線	重留郵便局前交差点	交通量が多い。	県			スクールガード等の依頼を検討	△	○					
田中小	7		小山金物店から花北道路	道幅が狭い。側溝に蓋がない。	市				随時安全指導	○			側溝に蓋を随時設置		△
大口東小	1		下青木郵便局前交差点	スピードを出す車両が多い。横断歩道がない。	市				随時安全指導	○			バトロールの強化	○	△
大口東小	2	国道447号線	大口東小正門へ向かう交差点	交通量が多い。車両の速度が速い。	県				随時安全指導	○			交通量を調査	△	
大口東小	3		温泉病院付近目丸交差点	交通量が多い。停止線が消えている。	市				随時安全指導	○					
大口東小	4		原田交差点	横断歩道の白線が消えている。	市				随時安全指導	○			上申済	△	
羽月小	1		馬込商店前交差点	違反の多い道路。過去に事故あり。	市				随時安全指導	○			取締の強化信号機の設置検討	△	
羽月小	2		羽月麓三叉路	道幅が狭く、一定の交通量がある。	市				随時安全指導	○			取締の強化	○	
羽月小	3	国道267号線	松栄跡前横断歩道	交通量が多く、横断が危険	県				随時安全指導	○			横断歩道の補修(上申中)	△	△
羽月小	4	国道447号線	尾崎縫製近く交差点	見通しが悪い。	県				随時安全指導	○			「スピード落とせ」路面標示の検討		△
羽月西小	1	市道	八代・宮人地区	暗く見通しが悪い。	市				随時安全指導	○			定期的な除草		△
羽月西小	2	県道48号線	田代地区	路肩の白線が消えている。草が生い茂っている。	県				随時安全指導	○			外側線の補修定期的な除草		△
羽月西小	3	県道48号線	八分団分遣所付近	歩道がなく、せまくて危険。	県				随時安全指導	○					
羽月西小	4		新崎山橋付近	看板の撤去	市				随時安全指導	○			撤去済		○
羽月西小	5		田代方面馬頭観音近くの桜	枝が歩道や車道にかなり危険。	市				随時安全指導	○					